

Service Information

对象机型：电动送料器（8mm~88mm）

No: SI1107015C-000

分类：调整


制作日:2011/08/01

有关电动送料器吸料位置保养的通知

1. 概要

为保持电动送料器吸料位置的使用精度，建议定期进行点检。

吸料位置的点检，务必使用吸料位置调整站(选配，需另行订购)进行。



零部件名称	零部件编号	备注
TUNE-UP STATION	KHJ-MD800-00	海外规格
TUNE-UP STATION	KHJ-MD800-10	日本国内规格
FI FEEDER DIAGNOSTICS TOOL	KHJ-MD800-20	FI 规格

※对象 OS: 要求电脑的版本必须在 Windows XP Professional 以上，并有 1 个以上的 PCI 空插槽。

详细内容，请向本公司代理商咨询。

2. 对象

全部电动送料器（8~88mm）

3. 内容

点检周期，如下表所示。

电动送料器_8mm	驱动 500 万次
电动送料器_12mm 以上	驱动 200 万次

为保证此后送料器可以在良好的状态下使用，还必须有效利用调整站的诊断校正履历和更新控制软件的版本。

4. 其它

使用吸料位置调整站时，务必仔细阅读操作手册。

没有购买吸料位置调整站的客户，如想要点检电动送料器的吸料位置，请与本公司代理商或本公司售后服务部门联系。